

PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASÍTÁS, RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ, RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

CZ Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtete celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.



GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

H Figyelem: Mielőtt elkezdí az összeszerelést, olvassa el az összeszerelés utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összeszerelés sorrendjét.

SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.



IDA 1D



1	SV1-001	498	180	1/2
2	SV1-002	1578	498	1/2
3	SV1-101	2040	540	1/2
4	SV1-102	2040	540	1/2
5	SV1-201	502	570	2/2
6	SV1-301	470	540	2/2
7	SV1-401	470	70	2/2
8	SV1-501	500	140	2/2
9	SV1-502	500	140	2/2
10	SV1-503	413	140	2/2
11	SV1-901	1981	497	1/2
12	SV1-902	428	498	2/2
13	dr-462	462	24	2/2
Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Kód Kód Code Kód Kód	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Paczka Krabica Paket Csomagban Balík	



PL Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.
CZ Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“
GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.
H Lent az összerontéshoz szükséges tartozékok jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartozékok az „tartozékok” csomagokban vannak becsomagolva.
SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów Množství vybavy Amount of accessories A kellekek száma Počet príslušenstva		Symbol Jel Symbol Symbol Symbol	3x		3x		3x		28x		12x		
2x		Y											
12x			28x		8x		4x		60x		2x		
2x		2x		2x		2x		1x		1x		1x	

PL Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .
 Symbole ! oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

CZ První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.
 Symbol ! označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.


GB The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.
 The ! symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

H Az összeszerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.

A ! jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

SK Prvým krokom montáže je vybaviť náležitými dielmi podľa nižšie uvedených náčrtov.

Symboły ! označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.




PL Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.




CZ Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

GB Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.


H Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

SK Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.









6



PL Przewiercić otwory wg rys. wiertłem $\phi 5$.
 CZ Provrtejte otvory podle obr. vrtákem o $\phi 5$.
 GB Drill holes like in the figure with a $\phi 5$ drill.
 H A rajz szerinti furatokat ki kell fúrni $\phi 5$ -ös fúróval.
 SK Navŕtať otvory podľa náčrtu vrtákom $\phi 5$.



Regulacja drzwi/
 Seřizování frontálních dílů/Adjustment of door/
 Az előrészek szabályozása/Nastavenie čiel



7



PL Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej y1, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.
 CZ Do otvorů ve znázorněném dílu vŕaďte lepidlo y1, vmontujte díl a ponechte do vyschnutí lepidla.
 GB Place y1 glue in the holes in the component shown, mount the component and leave while the glue dries.
 H A bemutatott elem furataiba be kell nyomni az y1 ragasztót, az elemet összeállítani, és úgy hagyni, a ragasztó kiszáradásáig.
 SK Do otvorov v znázornenom elemente natlačiť lepidlo y1, namontovať element a počkať, až sa lepidlo vysuší.

